

Ajuntament de Castellar del Vallès

Actualitat

L'Ajuntament repara el sobreeixidor del carrer Irlanda

Dijous 18 de gener de 2007

L'àrea de Via Pública de l'Ajuntament de Castellar del Vallès començarà a treballar aquesta setmana en l'ampliació del sistema de clavegueram de la Ronda Tolosa per tal de resoldre de manera definitiva els problemes de clavegueram que afecten a la zona residencial del Pla de la Bruguera amb els episodis de pluges intenses. La reparació, que durarà aproximadament un mes, consistirà en la construcció d'un nou sobreeixidor a l'alçada del camí de Can Casamada, a continuació del carrer Irlanda, evitant així que el clavegueram general de la ronda Tolosa quedi col·lapsat per les aportacions de les canonades dels carrers laterals. **"Amb aquesta actuació, creiem que quedaran resolts els problemes que s'ocasionen en aquesta zona quan hi ha pluges intenses"**, ha subratllat el regidor de Via Pública, César Galván. Fa dos mesos, es va fer una altra actuació al sector, consistent en l'ampliació de la secció de la claveguera general del carrer Països Baixos i la formació d'un tram nou de claveguera al final del carrer, aconseguint alleugerir la càrrega d'aigua al col·lector general. Així mateix es va col·locar una vàlvula al clavegueram central de la Ronda per assegurar el bon funcionament del col·lector general. El regidor ha apuntat que des de sempre s'ha seguit el cas i confia que les mesures correctores que s'han impulsat **"siguin ja les definitives"**.

- [Avís legal](#)
- [Sobre el web](#)
- [Accessibilitat](#)
- [Mapa web](#)

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès |
Tel. 93 714 40 40